

Прайс на наши услуги действителен до конца 2018 года.

1 Выезд мастера на адрес

БЕСПЛАТНО

2 Регулировка фурнитуры

2.1 Регулировка фурнитуры одной оконной пластиковой створки

400 рублей

2.2 Регулировка фурнитуры одной балконной пластиковой двери

700 рублей

2.3 Регулировка фурнитуры однополой пластиковой двери

1000 рублей

2.4 Регулировка фурнитуры входной группы пластиковой

1500 рублей

2.5 Регулировка фурнитуры оконной створки алюминий

700 рублей

2.6 Регулировка фурнитуры входной группы алюминий

1500 рублей

2.7 Смазка фурнитуры

100 рублей

2.8 Выравнивание диагонали створки стеклопакетом от

500 рублей

3 Ремонт фурнитуры

3.1 Установка скрытого прижима

300 руб. штука

3.2 Установка наружного прижима

300 руб. штука

3.3 Установка ответных планок

100 руб. штука

3.4 Установка поворотного привода

2000 рублей

3.5 Ремонт фурнитуры без замены деталей

1000 — 2000 рублей

3.6 Установка новой фурнитуры на створку поворотная Siegenia Aubi (Германия)/ поворотно-откидная Siegenia Aubi (Германия)

3000 рублей/3500 рублей

3.7 Установка новой фурнитуры на балконную дверь поворотная Siegenia Aubi (Германия)/ поворотно-откидная Siegenia Aubi (Германия)

3500 рублей/4000 рублей

3.8 Установка новой фурнитуры на створку поворотная VHS (Турция)/ поворотно-откидная VHS (Турция)

2000 рублей/2500 рублей

3.9 Установка новой фурнитуры на балконную дверь
поворотная VHS (Турция) / поворотно-откидная VHS (Турция)

2200 рублей/3000 рублей

4 Замена уплотнительной резины

4.1 Замена уплотнителя (лепестковый)

90 руб.м/пог

4.2 Замена уплотнителя (с воздушной камерой)

140 руб.м/пог

4.3 Замена уплотнителя на Schlegel Q-Lon(более эластичный и неприхотливый к перепадам погоды уплотнитель нового поколения) 200 руб.м/пог

5 Замена стеклопакета

5.1 Однокамерный стеклопакет 24 мм (два стекла) замер, изготовление, доставка, установка.

3500 руб.м2

5.2 Двухкамерный стеклопакет 32 мм (три стекла) замер, изготовление, доставка, установка.

3700 руб.м2

5.3 Двухкамерный стеклопакет 40 мм (три стекла) замер, изготовление, доставка, установка.

3700 руб.м2

5.4 стеклопакет размером болле 1.5 м2

+1000 рублей

5.5 стекло 4 мм изготовление, доставка, установка.

2000 руб.м2

5.6 Бронированный стеклопакет

+ 3000 руб.м2

5.6 Тонированный стеклопакет пленкой
+ 2500 руб.м2

5.7 Тонированный стеклопакет в массе
+ 3000 руб.м2

6 Отделочные работы

6.1 Пропенка и штукатурка монтажного шва и под отливом со стороны улицы(материал+работа) **450 руб.м/пог**

6.2 Оштукатуривание под подоконником
200 руб.м/пог

6.3 Замазка швов жидким пластиком Cosmofen
200 руб.м/пог

6.4 Установка откосов (материал+работа) под ключ откосы сэндвич панель, промазка жидким пластиком, декоративный уголок. ширина до 250 мм **700 руб.м/пог**

6.5 Установка откосов (материал+работа) под ключ откосы сэндвич панель, промазка жидким пластиком, декоративный уголок. ширина до 550 мм **950 руб.м/пог**

6.6 Установка подоконника (материал+работа) ширина до 300 мм **1600 руб.м/пог**

6.7 Установка подоконника (материал+работа) ширина до 600 мм **2100 руб.м/пог**

6.8 Установка отлива (материал+ работа) ширина до 350 мм
400 руб.м/пог

7 Установка москитной сетки

7.1 Изготовление новой **москитной сетки** на самовывоз. по размерам заказчика — **1200 руб.квадратный метр**

7.2 **Установка** с крепежом.

300 руб. шт

8 Дополнительные элементы для окон

8.1 **Установка ручки** белого цвета на створку (ручка+работа)
400 рублей

8.2 Установка ручки с ключом на **створку** (защита от детей) (ручка + работа), либо двусторонняя ручка без ключа
1200 рублей

8.3 Установка **фальшручки** на балконную дверь (ручка+работа) **300 руб**

8.4 Установка защелки **балконной двери** (прихлоп) фиксирует закрытие с уличной стороны
500 рублей

8.5 **Установка гребенки**
300 рублей

8.6 Набор по уходу за окнами
700 рублей

8.7 **Клапан приточной** вентиляции Air-box
1500 рублей

8.8 Клапан приточной **вентиляции Aereco**
3500 рублей

9 Дополнительные элементы для входных групп ПВХ и Алюминий

9.1 Ручка скоба белый цвет

2000 рублей

9.2 Ручка скоба цветная

2700 рублей

9.3 Г- образная ручка без замка

1300 рублей

9.4 Замена замка от

2000 рублей в зависимости от стоимости замка

9.5 Установка доводчика от

2000 рублей в зависимости от стоимости доводчика

9.6 Регулировка доводчика

500 рублей

9.7 Замена клиновой резины

250 руб.м/пог